

B35 1:25



B36 1:25



B37 1:25



B38'

B38 1:25



รูปตัด ① – ① 1:25 | รูปตัด ② – ② 1:25 | รูปตัด ③ – ③ 1:25



รูปตัด ④ – ④ 1:25 | รูปตัด ⑤ – ⑤ 1:25 | รูปตัด ⑥ – ⑥ 1:25



รูปตัด ⑦ – ⑦ 1:25 | รูปตัด ⑧ – ⑧ 1:25 | รูปตัด ⑨ – ⑨ 1:25



รูปตัด ⑩–⑩ 1:25 | รูปตัด ⑪–⑪ 1:25 | B38' รูปตัด ⑫–⑫ 1:25

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กองบริหารอาคารสำนักงาน

แบบ
ก่อสร้างอาคาร สนง.
สาขา มาตรฐาน 2 ชั้น
(บันไดขวา)

สถาปนิก
นายวิบูลย์ เจริญวราวุฒิ สถ.1102ส.
นายศรีวัฒน์ พรหมสุวรรณ สถ.3543ภ.

มัณฑนากร
นายสิทธิชัย อุนยะพันธ์ สถ.บ.(ภายใน)
นางอารีวัลย์ กุยะธรพรต

วิศวกรโยธา
นายสัมพันธ์ ขุทรานนท์ สย. 6270
นายนินนาท ทองมา สย. 4933

วิศวกรไฟฟ้า
นายชัยวัฒน์ ซื่อตรง ภฟก. 5414
นายนันทพล พลกล้า ภฟก. 4998
นายเสริฐสิริ น้อยวิลัย ภฟก.14080

สุขาภิบาล
นายอร่ามไรจน์ อุดมะปรากรม
นายชิตชัย ชัชวาลย์ปรีชา

เขียนแบบ
นายสุวัฒน์ วุฑฒิรักษ์

ตรวจแบบ | อนุมัติแบบ

แก้ไขแบบ

วันที่

แบบแสดง
แบบขยายคาน
B35,B36,B37,B38

FILES NO. | แผ่นที่ S-09

เลขที่แบบ | รวม 19